




← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/2Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0		
HI b	-b+x	2Fb-3Fx	-2Fb ² +5Fbx-3Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/2Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	Fb-3Fx	Fbx-3Fx ²	x ²		
HG b	b	-5/2Fb+Fx-1/2qx ²	-5/2Fb ² +Fbx-1/2Fx ²	b ²	-13/6Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb+1/2qx ²	-2Fb ² -1/2Fx ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-5/2Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				30/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 5x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 5/2 x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 5/2 b - b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-5/2 + x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-5/2 x + 1/2 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b + 1/2 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -7/6 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2 - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-2x - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-2b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -7/6 Fb^3/EJ$$






- $A = 171.6 \text{ mm}^2$
- $J_u = 58532. \text{ mm}^4$
- $J_v = 18662. \text{ mm}^4$
- $J_t = 154. \text{ mm}^4$
- $y_o = 11.05 \text{ mm}$
- $y_g = 26.29 \text{ mm}$
- $T_y = 780. \text{ N}$
- $M_x = -530400. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -26.29 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = -238.2 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 24. \text{ mm}$
- $v_c = -26.29 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = -238.2 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 15.13 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 15.13 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 780. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 239.6 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 310 \text{ mm}$, $F = 690 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/2Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-1/2Fx+1/2qx ²	0	0		
HI b	-b+x	2Fb-3Fx	-2Fb ² +5Fbx-3Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/2Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	Fb-3Fx	Fbx-3Fx ²	x ²		
HG b	b	-2Fb	-2Fb ²	b ²	-2Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb	-2Fb ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-7/3Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				28/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 5x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 5/2 x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 5/2 b - b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$


$$= (1/2 b - b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-2x]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-2b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-2x]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-2b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$





- $A = 100.8 \text{ mm}^2$
- $J_u = 23384. \text{ mm}^4$
- $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
- $J_t = 81.98 \text{ mm}^4$
- $y_o = -10.14 \text{ mm}$
- $y_g = 14.14 \text{ mm}$
- $T_y = 690. \text{ N}$
- $M_x = -213900. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $y_m = 36. \text{ mm}$
- $v_m = 21.86 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 199.9 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -12. \text{ mm}$
- $v_c = -12.14 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 199.9 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 13.93 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 13.93 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 690. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2+3\tau^2} = 201.4 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_H = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 770 \text{ mm}$, $F = 1590 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.






← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	0	0	0	0	0
BA b	0	0	0	0	0	0
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0	0	0
CD √2b	0	0	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	0	0	x ²	0	0
FH b	0	-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	1/2Fb-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	-b+x	Fb-Fx	-Fb ² +2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-Fx	-Fx ²	x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
HG b	b	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	-1/2Fb ² +Fbx-1/2Fx ²	b ²	-1/6Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	1/2qx ²	-1/2Fx ²	b ²	-1/6Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				1/2Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				-6/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-1 + 2x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x + x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b + b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 + x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-1/2 x + 1/2 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-1/2 b + 1/2 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 5/6 Fb^3/EJ$$






- $A = 156. \text{ mm}^2$
- $J_u = 69701. \text{ mm}^4$
- $J_v = 9072. \text{ mm}^4$
- $J_t = 132.6 \text{ mm}^4$
- $y_o = -9.705 \text{ mm}$
- $y_g = 20.68 \text{ mm}$
- $T_y = -1590. \text{ N}$
- $M_x = -612150. \text{ Nmm}$
- $x_m = 6. \text{ mm}$
- $y_m = 48. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 27.32 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 240. \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 18. \text{ mm}$
- $y_c = 48. \text{ mm}$
- $v_c = 27.32 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 240. \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 26.93 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 26.93 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 1590. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 244.5 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_H = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 640$ mm, $F = 730$ N
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⊕ (+) ⊖ F_b



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	$-3/2Fb+2Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
BA b	0	$Fx+1/2qx^2$	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	$-Fb+Fx$	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$Fb-\sqrt{2}/2Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	$-Fx+1/2qx^2$	0	0	0	0
FE 2b	0	$Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
GA b	$-1+x/b$	$-3/2Fx$	$3/2Fx-3/2Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/4Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
AG b	x/b	$3/2Fb-3/2Fx$	$3/2Fx-3/2Fx^2/b$	x^2/b^2	$1/4Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
FH b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
HF b	0	$1/2Fb-1/2Fx$	0	0	0	0
HI b	$1-x/b$	$1/2Fb-1/2Fx$	$1/2Fb-Fx+1/2Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/6Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
IH b	$-x/b$	$-1/2Fx$	$1/2Fx^2/b$	x^2/b^2	$1/6Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
HG b	-1	0	0	1	0	Xb/EJ
GH b	1	0	0	1	0	Xb/EJ
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^2/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				$-7/8Fb^2/EJ$	$1/4Xb/EJ$
	totali				$-35/24Fb^2/EJ$	$23/12Xb/EJ$
	iperstatica $X=W_{GA}$				$35/46Fb$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (3/4 b - 1/2 b) Fb 1/EJ = 1/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$


$$= (3/4 b - 1/2 b) Fb 1/EJ = 1/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (1/2 - x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x - 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$


$$= (1/2 b - 1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/6 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$






- $A = 162. \text{ mm}^2$
- $J_u = 89755. \text{ mm}^4$
- $J_v = 9072. \text{ mm}^4$
- $J_t = 134.6 \text{ mm}^4$
- $y_o = -11.06 \text{ mm}$
- $y_g = 23.4 \text{ mm}$
- $T_y = 1460. \text{ N}$
- $M_x = -700800. \text{ Nmm}$
- $x_m = 6. \text{ mm}$
- $y_m = 54. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 30.6 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 238.9 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 18. \text{ mm}$
- $y_c = 54. \text{ mm}$
- $v_c = 30.6 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 238.9 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 21.5 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 21.5 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 730. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 241.8 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_H = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{BC} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 760 \text{ mm}$, $F = 780 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⌚ (+) ⌚ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⌚ (+) ⌚ M₀ flessione da carichi assegnati



⌚ (+) ⌚ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=V_A$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
CB b	0	-1/2Fb+1/2qx ²	0	0	0	0
CD √2b	0	1/2Fb-√2/8Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/4Fb-1/4Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/4Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	-5/2Fb+2Fx-1/2qx ²	-5/2Fb ² +9/2Fbx-5/2Fx ² +1/2qx ³	b ² -2bx+x ²	-23/24Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx+1/2qx ²	-Fbx-Fx ² -1/2qx ³	x ²		
FH b	0	-3/4Fx	0	0	0	0
HF b	0	3/4Fb-3/4Fx	0	0		
HI b	-b+x	3Fb-3Fx	-3Fb ² +6Fbx-3Fx ²	b ² -2bx+x ²	-Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-3Fx	-3Fx ²	x ²		
HG b	b	-11/4Fb+1/4Fx	-11/4Fb ² +1/4Fbx	b ²	-21/8Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	5/2Fb+1/4Fx	-5/2Fb ² -1/4Fbx	b ²		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-43/12Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica $X=V_A$				43/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (-5/2 + 9/2 x/b - 5/2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= [-5/2 x + 9/4 x^2/b - 5/6 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-5/2 b + 9/4 b - 5/6 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -23/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -23/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (-3 + 6x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3x + 3x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3b + 3b - b) Fb^2 1/EJ = -Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (-3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b) Fb^2 1/EJ = -Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (-11/4 + 1/4 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-11/4 x + 1/8 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-11/4 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -13/8 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (-5/2 - 1/4 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-5/2 x - 1/8 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -13/8 Fb^3/EJ$$






- A = 155. mm²
- J_u = 66633. mm⁴
- J_v = 9072. mm⁴
- J_t = 132.3 mm⁴
- y_o = 9.482 mm
- y_g = 26.77 mm
- N = -195. N
- T_y = 780. N
- M_x = -592800. Nmm
- x_m = 6. mm
- u_m = -12. mm
- v_m = -26.77 mm
- σ_m = N/A-Mv/J_u = -239.5 N/mm²
- x_c = 18. mm
- v_c = -26.77 mm
- σ_c = N/A-Mv/J_u = -239.5 N/mm²
- τ_c = TS/tJ_u = 13.54 N/mm²
- τ_g = TS/tJ_u = 13.54 N/mm²
- t_c = 780. mm
- σ_o = √σ²+3τ² = 240.6 N/mm²




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_E = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 380$ mm, $F = 460$ N
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.
 @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13








← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⊕ (+) ⊖ F_b



⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V₁

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-3/2Fb+3/2Fx	0	0	0	0
BA b	0	3/2Fx	0	0	0	0
BC b	0	3/2Fx	0	0	0	0
CB b	0	-3/2Fb+3/2Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	3/2Fb-3√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	Fb-3/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-b+x	-3/2Fx	3/2Fbx-3/2Fx ²	b ² -2bx+x ²	1/4Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	x	3/2Fb-3/2Fx	3/2Fbx-3/2Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
HI b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
IH b	-x	0	0	x ²	0	0
HG b	-b	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	1/2Fb ² -Fbx+1/2Fx ²	b ²	1/6Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	b	1/2qx ²	1/2Fx ²	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				-Fb ³ /EJ	0
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A				-3/4Fb ³ /EJ	1/4Xb ³ /EJ
	totali				-4/3Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V ₁				16/23F	0

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (3/4 b - 1/2 b) Fb^2 1/EJ = 1/4 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (3/4 b - 1/2 b) Fb^2 1/EJ = 1/4 Fb^3/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [1/2 x - 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (1/2 b - 1/2 b + 1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$






- $A = 105.8 \text{ mm}^2$
- $J_u = 31122. \text{ mm}^4$
- $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
- $J_x = 83.65 \text{ mm}^4$
- $y_o = -11.76 \text{ mm}$
- $y_g = 16.31 \text{ mm}$
- $T_y = 690. \text{ N}$
- $M_x = -262200. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $y_m = 41. \text{ mm}$
- $v_m = 24.69 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 208. \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -12. \text{ mm}$
- $v_c = -14.31 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 208. \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS^*/tJ_u = 11.82 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS^*/tJ_u = 11.82 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 460. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 209. \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_E = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{HI} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 760 \text{ mm}$, $F = 470 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=V_A$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	$-1/2Fb+1/2Fx$	0	0	0	0
BA b	0	$1/2Fx$	0	0	0	0
BC b	0	$1/2Fx$	0	0	0	0
CB b	0	$-1/2Fb+1/2Fx$	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$1/2Fb-\sqrt{2}/4Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	$Fb-1/2Fx$	0	0	0	0
FE 2b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
GA b	$b-x$	$-3/2Fb+3/2Fx-1/2qx^2$	$-3/2Fb^2+3Fbx-2Fx^2+1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-13/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
AG b	$-x$	$1/2Fb+1/2Fx+1/2qx^2$	$-1/2Fbx-1/2Fx^2-1/2qx^3$	x^2		
FH b	0	Fx	0	0	0	0
HF b	0	$-Fb+Fx$	0	0	0	0
HI b	$-b+x$	$5/2Fb-2Fx-1/2qx^2$	$-5/2Fb^2+9/2Fbx-3/2Fx^2-1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-7/8Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
IH b	x	$-3Fx+1/2qx^2$	$-3Fx^2+1/2qx^3$	x^2		
HG b	b	$-3/2Fb$	$-3/2Fb^2$	b^2	$-3/2Fb^3/EJ$	Xb^3/EJ
GH b	$-b$	$3/2Fb$	$-3/2Fb^2$	b^2		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				Fb^3/EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$					$1/4Xb^3/EJ$
	totali				$-23/12Fb^3/EJ$	$23/12Xb^3/EJ$
	iperstatica $X=V_A$				F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (-3/2 + 3x/b - 2x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-3/2 x + 3/2 x^2/b - 2/3 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 3/2 b - 2/3 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - 1/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[-1/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/6 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (-5/2 + 9/2 x/b - 3/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-5/2 x + 9/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-5/2 b + 9/4 b - 1/2 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -7/8 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (-3x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[-x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$


$$= (-b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -7/8 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (-3/2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = \left[-3/2 x \right]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (-3/2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = \left[-3/2 x \right]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$



- A = 111.8 mm²
- J_u = 42133. mm⁴
- J_v = 2333. mm⁴
- J_t = 85.65 mm⁴
- y_o = 13.74 mm
- y_g = 28.04 mm
- N = 235. N
- T_y = 470. N
- M_x = 357200. Nmm
- x_m = 12. mm
- v_m = -28.04 mm
- σ_m = N/A-Mv/J_u = 239.8 N/mm²
- y_c = 3. mm
- u_c = -12. mm
- v_c = -25.04 mm
- σ_c = N/A-Mv/J_u = 239.8 N/mm²
- τ_c = TS¹/tJ_u = 6.756 N/mm²
- τ_g = TS¹/tJ_u = 6.756 N/mm²
- t_c = 470. mm
- σ_o = √σ²+3τ² = 240.1 N/mm²

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$2Fb-3\sqrt{2}/4Fx$	0	0	0	0
DE b	0	$1/2Fb-1/2Fx$	0	0	0	0
ED b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
EF 2b	0	$-Fx+1/2qx^2$	0	0	0	0
FE 2b	0	$Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
GA b	$-1+x/b$	-Fx	$Fx-Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/6Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
AG b	x/b	Fb-Fx	$Fx-Fx^2/b$	x^2/b^2		
FH b	0	$Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
HF b	0	$-1/2Fb+1/2qx^2$	0	0	0	0
HI b	$1-x/b$	Fb-Fx	$Fb-2Fx+Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/3Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
IH b	$-x/b$	-Fx	Fx^2/b	x^2/b^2		
HG b	-1	$-1/2Fb+1/2Fx$	$1/2Fb-1/2Fx$	1	$1/4Fb^2/EJ$	Xb/EJ
GH b	1	$1/2Fx$	$1/2Fx$	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^2/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				$-1/2Fb^2/EJ$	$1/4Xb/EJ$
	totali				$-3/4Fb^2/EJ$	$23/12Xb/EJ$
	iperstatica $X=W_{GA}$				$9/23Fb$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - 1/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= [1/2 x - 1/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$


$$= (1/2 b - 1/4 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -3/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = [1/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= (1/4 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -3/4 Fb^2/EJ$$






- $A = 184.6 \text{ mm}^2$
- $J_u = 104229. \text{ mm}^4$
- $J_v = 18662. \text{ mm}^4$
- $J_t = 158.3 \text{ mm}^4$
- $y_o = 14.95 \text{ mm}$
- $y_g = 33.94 \text{ mm}$
- $N = -222.7 \text{ N}$
- $T_y = -668.2 \text{ N}$
- $M_x = 642600. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -33.94 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 208. \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 24. \text{ mm}$
- $v_c = -33.94 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 208. \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 9.399 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 9.399 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 630. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 208.7 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_F = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 310 \text{ mm}$, $F = 1210 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F



↑ (+) ↓ Fb




⊕ (+) ⊖ (-) Fb



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ (-) Mo flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ (-) Mx flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/2Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	Fb+1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-Fb-1/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	-b+x	3Fb-3Fx	-3Fb ² +6Fbx-3Fx ²	b ² -2bx+x ²	-Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-3Fx	-3Fx ²	x ²		
HG b	b	-2Fb	-2Fb ²	b ²	-2Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb	-2Fb ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-17/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				34/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-3 + 6x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3x + 3x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3b + 3b - b) Fb^2 1/EJ = - Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$


$$= (-b) Fb^2 1/EJ = - Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-2x]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-2b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-2x]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-2b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$




- $A = 145. \text{ mm}^2$
- $J_u = 40083. \text{ mm}^4$
- $J_v = 9072. \text{ mm}^4$
- $J_t = 129. \text{ mm}^4$
- $y_o = -7.287 \text{ mm}$
- $y_g = 15.74 \text{ mm}$
- $T_y = 1210. \text{ N}$
- $M_x = -375100. \text{ Nmm}$
- $x_m = 6. \text{ mm}$
- $y_m = 37. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 21.26 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 198.9 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 18. \text{ mm}$
- $y_c = 37. \text{ mm}$
- $v_c = 21.26 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 198.9 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 27.72 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 27.72 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 1210. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 204.6 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_F = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{BC} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	




Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 620 \text{ mm}$, $F = 490 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⌚ (+) ↻ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⌚ (+) ↻ M₀ flessione da carichi assegnati



⌚ (+) ↻ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	$Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
CB b	0	$-1/2Fb+1/2qx^2$	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$1/2Fb-\sqrt{2}/8Fx$	0	0	0	0
DE b	0	$1/4Fb-1/4Fx$	0	0	0	0
ED b	0	$-1/4Fx$	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	$-1+x/b$	$-1/2Fx-1/2qx^2$	$1/2Fx-1/2qx^3/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/8Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
AG b	x/b	$Fb-3/2Fx+1/2qx^2$	$Fx-3/2Fx^2/b+1/2qx^3/b$	x^2/b^2		
FH b	0	$Fb-3/4Fx$	0	0	0	0
HF b	0	$-1/4Fb-3/4Fx$	0	0	0	0
HI b	$1-x/b$	$1/2Fb-1/2Fx$	$1/2Fb-Fx+1/2Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/6Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
IH b	$-x/b$	$-1/2Fx$	$1/2Fx^2/b$	x^2/b^2		
HG b	-1	$-1/4Fb+1/4Fx$	$1/4Fb-1/4Fx$	1	$1/8Fb^2/EJ$	Xb/EJ
GH b	1	$1/4Fx$	$1/4Fx$	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^2/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				$-5/8Fb^2/EJ$	$1/4Xb/EJ$
	totali				$-29/24Fb^2/EJ$	$23/12Xb/EJ$
	iperstatica $X=W_{GA}$				$29/46Fb$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x/b - 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [1/4 x^2/b - 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/4 b - 1/8 b) Fb 1/EJ = 1/8 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (x/b - 3/2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/2 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/2 b + 1/8 b) Fb 1/EJ = 1/8 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x - 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/6 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/4 - 1/4 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$

$$= [1/4 x - 1/8 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$


$$= (1/4 b - 1/8 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -7/8 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/4 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [1/8 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$

$$= (1/8 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -7/8 Fb^2/EJ$$





- $A = 110.8 \text{ mm}^2$
- $J_u = 40163. \text{ mm}^4$
- $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
- $J_t = 85.32 \text{ mm}^4$
- $y_o = -13.41 \text{ mm}$
- $y_g = 18.52 \text{ mm}$
- $N = -122.5 \text{ N}$
- $T_y = 490. \text{ N}$
- $M_x = -303800. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $y_m = 46. \text{ mm}$
- $v_m = 27.48 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 206.8 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -12. \text{ mm}$
- $v_c = -16.52 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 206.8 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 7.243 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 7.243 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 490. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 207.2 \text{ N/mm}^2$





$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_D = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 640$ mm, $F = 930$ N
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.
 @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




← (+) → F



↑ (+) ↓ F





⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0		
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0		
CD √2b	0	-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0		
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0		
GA b	b-x	-3/2Fb+Fx	-3/2Fb ² +5/2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-7/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	1/2Fb+Fx	-1/2Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0		
HI b	-b+x	2Fb-2Fx	-2Fb ² +4Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-2/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-2Fx	-2Fx ²	x ²		
HG b	b	-5/2Fb+3/2Fx-1/2qx ²	-5/2Fb ² +3/2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-23/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	3/2Fb+1/2Fx+1/2qx ²	-3/2Fb ² -1/2Fbx-1/2Fx ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-13/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				26/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 4x/b - 2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 2x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 2b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-5/2 + 3/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-5/2 x + 3/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b + 3/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 - 1/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-3/2 x - 1/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b - 1/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/12 Fb^3/EJ$$






$A = 104.8 \text{ mm}^2$
 $J_u = 29473. \text{ mm}^4$
 $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
 $J_t = 83.32 \text{ mm}^4$
 $y_o = -11.43 \text{ mm}$
 $y_g = 15.88 \text{ mm}$
 $N = -465. \text{ N}$
 $T_y = 930. \text{ N}$
 $M_x = -297600. \text{ Nmm}$
 $x_m = 12. \text{ mm}$
 $y_m = 40. \text{ mm}$
 $v_m = 24.12 \text{ mm}$
 $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 239.1 \text{ N/mm}^2$
 $y_c = 2. \text{ mm}$
 $u_c = -12. \text{ mm}$
 $v_c = -13.88 \text{ mm}$
 $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 239.1 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_c = TS/tJ_u = 16.44 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_g = TS/tJ_u = 16.44 \text{ N/mm}^2$
 $t_c = 930. \text{ mm}$
 $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 240.8 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_D = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 340 \text{ mm}$, $F = 1320 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← ⊕ → F



↑ ⊕ ↓ F




⊕ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V₁

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0		
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0		
CD √2b	0	-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0		
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0		
GA b	-b+x	1/2Fb-Fx	-1/2Fb ² +3/2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	x	1/2Fb-Fx	1/2Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-1/2Fx+1/2qx ²	0	0		
HI b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
IH b	-x	0	0	x ²		
HG b	-b	1/2Fx	-1/2Fbx	b ²	-1/4Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	b	-1/2Fb+1/2Fx	-1/2Fb ² +1/2Fbx	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				-Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A				-1/2Fb ³ /EJ	1/4Xb ³ /EJ
	totali				-11/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V ₁				22/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 + 3/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x + 3/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b + 3/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [-1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/4 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/4 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 + 1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-1/2 x + 1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/2 b + 1/4 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/4 Fb^3/EJ$$






- $A = 98.8 \text{ mm}^2$
- $J_u = 20638. \text{ mm}^4$
- $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
- $J_t = 81.32 \text{ mm}^4$
- $y_o = -9.506 \text{ mm}$
- $y_g = 13.28 \text{ mm}$
- $N = -660. \text{ N}$
- $T_y = 1320. \text{ N}$
- $M_x = -224400. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $y_m = 34. \text{ mm}$
- $v_m = 20.72 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 218.6 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -12. \text{ mm}$
- $v_c = -11.28 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 218.6 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 28.62 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 28.62 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 1320. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 224.1 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F / EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_D = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 660 \text{ mm}$, $F = 320 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.
 @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-3/2Fb+2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-3√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-7/2Fb+2Fx	-7/2Fb ² +11/2Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-17/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	3/2Fb+2Fx	-3/2Fbx-2Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	0	0	0	0	0
HF b	0	0	0	0	0	0
HI b	-b+x	4Fb-4Fx	-4Fb ² +8Fbx-4Fx ²	b ² -2bx+x ²	-4/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-4Fx	-4Fx ²	x ²	0	0
HG b	b	-4Fb+1/2Fx	-4Fb ² +1/2Fbx	b ²	-15/4Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	7/2Fb+1/2Fx	-7/2Fb ² -1/2Fbx	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-11/2Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				66/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-7/2 + 11/2 x/b - 2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-7/2 x + 11/4 x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-7/2 b + 11/4 b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -17/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 x/b - 2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3/4 x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/4 b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -17/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-4 + 8x/b - 4x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-4x + 4x^2/b - 4/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-4b + 4b - 4/3 b) Fb^2 1/EJ = -4/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-4 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-4/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-4/3 b) Fb^2 1/EJ = -4/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-4 + 1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-4x + 1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-4b + 1/4 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/4 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-7/2 - 1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-7/2 x - 1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-7/2 b - 1/4 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/4 Fb^3/EJ$$






$A = 110.8 \text{ mm}^2$
 $J_u = 40163. \text{ mm}^4$
 $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
 $J_t = 85.32 \text{ mm}^4$
 $y_o = 13.41 \text{ mm}$
 $y_g = 27.48 \text{ mm}$
 $N = -160. \text{ N}$
 $T_y = 640. \text{ N}$
 $M_x = -316800. \text{ Nmm}$
 $x_m = 12. \text{ mm}$
 $v_m = -27.48 \text{ mm}$
 $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -218.2 \text{ N/mm}^2$
 $y_c = 3. \text{ mm}$
 $u_c = -12. \text{ mm}$
 $v_c = -24.48 \text{ mm}$
 $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -218.2 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_c = TS'/tJ_u = 9.46 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_g = TS'/tJ_u = 9.46 \text{ N/mm}^2$
 $t_c = 320. \text{ mm}$
 $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 218.8 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave CD ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 570 \text{ mm}$, $F = 1160 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione C la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da C a D
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	0	0	0	0	0
BA b	0	0	0	0	0	0
BC b	0	Fb	0	0	0	0
CB b	0	-Fb	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	0	0	x ²	0	0
FH b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-1/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	-b+x	Fb-Fx	-Fb ² +2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-Fx	-Fx ²	x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
HG b	b	-Fb+3/2Fx-1/2qx ²	-Fb ² +3/2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-5/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	1/2Fx+1/2qx ²	-1/2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-5/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				1/4Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				-3/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-1 + 2x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x + x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b + b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-1 + 3/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-x + 3/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-b + 3/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 7/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-1/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 7/12 Fb^3/EJ$$








- $A = 181.6 \text{ mm}^2$
- $J_u = 92380. \text{ mm}^4$
- $J_v = 18662. \text{ mm}^4$
- $J_t = 157.3 \text{ mm}^4$
- $y_o = -14.04 \text{ mm}$
- $y_g = 19.82 \text{ mm}$
- $N = 410.1 \text{ N}$
- $T_y = -410.1 \text{ N}$
- $M_x = 661200. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $y_m = 52. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 32.19 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -228.1 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 24. \text{ mm}$
- $y_c = 52. \text{ mm}$
- $v_c = 32.19 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -228.1 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 6.173 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 6.173 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 1160. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 228.4 \text{ N/mm}^2$



$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave CD ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 700 \text{ mm}$, $F = 840 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione C la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da C a D
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.





Schema di calcolo iperstatico

$\left[\oplus \right] M_o$ flessione da carichi assegnati



$\left[\oplus \right] M_x$ flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V₁

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	0	0	0	0	0
BA b	0	0	0	0	0	0
BC b	0	Fb	0	0	0	0
CB b	0	-Fb	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	-b+x	Fb-Fx	-Fb ² +2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	x	-Fx	-Fx ²	x ²		
FH b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-1/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
IH b	-x	0	0	x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
HG b	-b	3/2Fx-1/2qx ²	-3/2Fbx+1/2Fx ²	b ²	-7/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	b	-Fb+1/2Fx+1/2qx ²	-Fb ² +1/2Fbx+1/2Fx ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				-Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A				-1/4Fb ³ /EJ	1/4Xb ³ /EJ
	totali				-13/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V ₁				26/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (-1 + 2x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x + x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b + b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (-x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (-3/2 x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-3/4 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/4 b + 1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -19/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (-1 + 1/2 x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-x + 1/4 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-b + 1/4 b + 1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -19/12 Fb^3/EJ$$






- $A = 160. \text{ mm}^2$
- $J_u = 82754. \text{ mm}^4$
- $J_v = 9072. \text{ mm}^4$
- $J_t = 134. \text{ mm}^4$
- $y_o = -10.6 \text{ mm}$
- $y_g = 22.49 \text{ mm}$
- $N = 297. \text{ N}$
- $T_y = -297. \text{ N}$
- $M_x = 588000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 6. \text{ mm}$
- $y_m = 52. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 29.51 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -207.8 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 18. \text{ mm}$
- $y_c = 52. \text{ mm}$
- $v_c = 29.51 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -207.8 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 4.575 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 4.575 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 840. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 208. \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave CD ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 810 \text{ mm}$, $F = 250 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione C la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da C a D
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⊕ (+) ⊖ F_b



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fb+Fx	0	0	0	0
CB b	0	-2Fb+Fx	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	2Fb-3 $\sqrt{2}/4$ Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-1+x/b	-Fx	Fx-Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	1/6Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
AG b	x/b	Fb-Fx	Fx-Fx ² /b	x ² /b ²	0	0
FH b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	-1/2Fb+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	1-x/b	Fb-Fx	Fb-2Fx+Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	1/3Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
IH b	-x/b	-Fx	Fx ² /b	x ² /b ²	0	0
HG b	-1	-1/2Fb+1/2Fx	1/2Fb-1/2Fx	1	1/4Fb ² /EJ	Xb/EJ
GH b	1	1/2Fx	1/2Fx	1	0	0
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				-Fb ² /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				-1/2Fb ² /EJ	1/4Xb/EJ
	totali				-3/4Fb ² /EJ	23/12Xb/EJ
	iperstatica $X=W_{GA}$				9/23Fb	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - 1/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= [1/2 x - 1/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$


$$= (1/2 b - 1/4 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -3/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = [1/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$


$$= (1/4 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -3/4 Fb^2/EJ$$




$A = 120.8 \text{ mm}^2$
 $J_u = 62410. \text{ mm}^4$
 $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
 $J_t = 88.65 \text{ mm}^4$
 $y_o = -16.77 \text{ mm}$
 $y_g = 22.99 \text{ mm}$
 $N = -88.39 \text{ N}$
 $T_y = -265.2 \text{ N}$
 $M_x = 405000. \text{ Nmm}$
 $x_m = 12. \text{ mm}$
 $y_m = 56. \text{ mm}$
 $v_m = 33.01 \text{ mm}$
 $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -214.9 \text{ N/mm}^2$
 $y_c = 2. \text{ mm}$
 $u_c = -12. \text{ mm}$
 $v_c = -20.99 \text{ mm}$
 $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -214.9 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_c = TS/tJ_u = 3.029 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_g = TS/tJ_u = 3.029 \text{ N/mm}^2$
 $t_c = 250. \text{ mm}$
 $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 215. \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	




Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 530 \text{ mm}$, $F = 2020 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0		
BC b	0	Fb	0	0	0	0
CB b	0	-Fb	0	0		
CD √2b	0	Fb-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0		
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0		
GA b	b-x	-3/2Fb+Fx	-3/2Fb ² +5/2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-7/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	1/2Fb+Fx	-1/2Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0		
HI b	-b+x	2Fb-2Fx	-2Fb ² +4Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-2/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-2Fx	-2Fx ²	x ²		
HG b	b	-5/2Fb+3/2Fx-1/2qx ²	-5/2Fb ² +3/2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-23/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	3/2Fb+1/2Fx+1/2qx ²	-3/2Fb ² -1/2Fbx-1/2Fx ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-13/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				26/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 4x/b - 2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 2x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 2b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-5/2 + 3/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-5/2 x + 3/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b + 3/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 - 1/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-3/2 x - 1/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b - 1/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -11/12 Fb^3/EJ$$





- $A = 152. \text{ mm}^2$
- $J_u = 57885. \text{ mm}^4$
- $J_v = 9072. \text{ mm}^4$
- $J_t = 131.3 \text{ mm}^4$
- $y_o = 8.817 \text{ mm}$
- $y_g = 25.13 \text{ mm}$
- $N = -1010. \text{ N}$
- $T_y = 2020. \text{ N}$
- $M_x = -535300. \text{ Nmm}$
- $x_m = 6. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -25.13 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -239. \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 18. \text{ mm}$
- $v_c = -25.13 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -239. \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 37.88 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 37.88 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 2020. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 247.8 \text{ N/mm}^2$




$V_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{BC} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 570 \text{ mm}$, $F = 780 \text{ N}$

Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⤵ (+) ⤴ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⤵ (+) ⤴ M₀ flessione da carichi assegnati



⤵ (+) ⤴ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=V_A$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
CB b	0	-3/2Fb+1/2qx ²	0	0	0	0
CD √2b	0	3/2Fb-3√2/8Fx	0	0	0	0
DE b	0	3/4Fb-3/4Fx	0	0	0	0
ED b	0	-3/4Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	-5/2Fb+2Fx-1/2qx ²	-5/2Fb ² +9/2Fbx-5/2Fx ² +1/2qx ³	b ² -2bx+x ²	-23/24Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx+1/2qx ²	-Fbx-Fx ² -1/2qx ³	x ²		
FH b	0	-1/4Fx	0	0	0	0
HF b	0	1/4Fb-1/4Fx	0	0		
HI b	-b+x	3Fb-3Fx	-3Fb ² +6Fbx-3Fx ²	b ² -2bx+x ²	-Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-3Fx	-3Fx ²	x ²		
HG b	b	-13/4Fb+3/4Fx	-13/4Fb ² +3/4Fbx	b ²	-23/8Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	5/2Fb+3/4Fx	-5/2Fb ² -3/4Fbx	b ²		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-23/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica $X=V_A$				2F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (-5/2 + 9/2 x/b - 5/2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= [-5/2 x + 9/4 x^2/b - 5/6 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-5/2 b + 9/4 b - 5/6 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -23/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -23/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (-3 + 6x/b - 3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3x + 3x^2/b - x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3b + 3b - b) Fb^2 1/EJ = -Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (-3x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b) Fb^2 1/EJ = -Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (-13/4 + 3/4 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-13/4 x + 3/8 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-13/4 b + 3/8 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -15/8 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (-5/2 - 3/4 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-5/2 x - 3/8 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b - 3/8 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -15/8 Fb^3/EJ$$







- A = 167.6 mm²
- J_u = 47339. mm⁴
- J_v = 18662. mm⁴
- J_t = 152.6 mm⁴
- y_o = 9.88 mm
- y_g = 23.9 mm
- N = -585. N
- T_y = 780. N
- M_x = -444600. Nmm
- x_m = 12. mm
- u_m = -12. mm
- v_m = -23.9 mm
- σ_m = N/A-Mv/J_u = -227.9 N/mm²
- x_c = 24. mm
- v_c = -23.9 mm
- σ_c = N/A-Mv/J_u = -227.9 N/mm²
- τ_c = TS/tJ_u = 17.01 N/mm²
- τ_g = TS/tJ_u = 17.01 N/mm²
- t_c = 780. mm
- σ_o = √σ²+3τ² = 229.8 N/mm²



$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 470 \text{ mm}$, $F = 240 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.





Schema di calcolo iperstatico

M_o flessione da carichi assegnati



M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V₁

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0	0	0
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0	0	0
CD √2b	0	0	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	-b+x	-1/2Fb	1/2Fb ² -1/2Fbx	b ² -2bx+x ²	1/4Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	x	1/2Fb	1/2Fbx	x ²	0	0
FH b	0	-3Fx	0	0	0	0
HF b	0	3Fb-3Fx	0	0	0	0
HI b	b-x	-Fb	-Fb ² +Fbx	b ² -2bx+x ²	-1/2Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	-x	Fb	-Fbx	x ²	0	0
HG b	-b	-2Fb+2Fx-1/2qx ²	2Fb ² -2Fbx+1/2Fx ²	b ²	7/6Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	b	1/2Fb+Fx+1/2qx ²	1/2Fb ² +Fbx+1/2Fx ²	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				-Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A				-1/4Fb ³ /EJ	1/4Xb ³ /EJ
	totali				-1/3Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V ₁				4/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - 1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x - 1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/4 b) Fb^2 1/EJ = 1/4 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx = [1/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/4 b) Fb^2 1/EJ = 1/4 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-1 + x/b) Fb^2 1/EJ dx = [-x + 1/2 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b + 1/2 b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x/b) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b) Fb^2 1/EJ = -1/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (2 - 2x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [2x - x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (2b - b + 1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 + x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [1/2 x + 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (1/2 b + 1/2 b + 1/6 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$





- $A = 114.8 \text{ mm}^2$
- $J_u = 48377. \text{ mm}^4$
- $J_v = 2333. \text{ mm}^4$
- $J_t = 86.65 \text{ mm}^4$
- $y_o = 14.74 \text{ mm}$
- $y_g = 29.7 \text{ mm}$
- $T_y = -720. \text{ N}$
- $M_x = -338400. \text{ Nmm}$
- $x_m = 12. \text{ mm}$
- $v_m = -29.7 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = -207.8 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 3. \text{ mm}$
- $u_c = -12. \text{ mm}$
- $v_c = -26.7 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = -207.8 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 9.549 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 9.549 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 240. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 208.4 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\varepsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 510 \text{ mm}$, $F = 300 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ε assegnata su asta HG.





← (+) → F



↑ (+) ↓ F





⊙ (+) ⊙ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊙ (+) ⊙ M₀ flessione da carichi assegnati



⊙ (+) ⊙ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0		
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0		
CD √2b	0	0	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0		
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0		
GA b	b-x	-3/2Fb+Fx	-3/2Fb ² +5/2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-7/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	1/2Fb+Fx	-1/2Fbx-Fx ²	x ²		
FH b	0	-2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-3Fx+1/2qx ²	0	0		
HI b	-b+x	-Fx	Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	1/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	Fb-Fx	Fbx-Fx ²	x ²		
HG b	b	-5/2Fb+Fx	-5/2Fb ² +Fbx	b ²	-2Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	3/2Fb+Fx	-3/2Fb ² -Fbx	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-17/12Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				17/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (-5/2 + x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-5/2 x + 1/2 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b + 1/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (-3/2 - x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-3/2 x - 1/2 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b - 1/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$





- $A = 116.2 \text{ mm}^2$
- $J_u = 58038. \text{ mm}^4$
- $J_v = 1856. \text{ mm}^4$
- $J_t = 84.43 \text{ mm}^4$
- $y_o = -15.56 \text{ mm}$
- $y_g = 23.24 \text{ mm}$
- $T_y = -900. \text{ N}$
- $M_x = -382500. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $y_m = 55. \text{ mm}$
- $v_m = 31.76 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 209.3 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -11. \text{ mm}$
- $v_c = -21.24 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 209.3 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 10.64 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 10.64 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 300. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 210.1 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_H = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 610 \text{ mm}$, $F = 460 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.






← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	0	0	0	0	0
BA b	0	0	0	0	0	0
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0	0	0
CD √2b	0	0	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	0	0	x ²	0	0
FH b	0	-2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-3Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	-b+x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	0	0	x ²	0	0
HG b	b	-3/2Fb+2Fx-1/2qx ²	-3/2Fb ² +2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-2/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	Fx+1/2qx ²	-Fbx-1/2Fx ²	b ²	-2/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				1/3Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				-4/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 + 2x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-3/2 x + x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b + b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 1/3 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-1/2 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = 1/3 Fb^3/EJ$$






- $A = 181. \text{ mm}^2$
- $J_u = 102600. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 154.4 \text{ mm}^4$
- $y_o = 14.64 \text{ mm}$
- $y_g = 33.52 \text{ mm}$
- $T_y = -1380. \text{ N}$
- $M_x = -701500. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -33.52 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = -229.2 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $v_c = -33.52 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = -229.2 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 19.47 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 19.47 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 460. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 231.6 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_H = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 580 \text{ mm}$, $F = 260 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/2Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	-5/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-5/2Fx	0	0	0	0
HI b	-b+x	2Fb-2Fx	-2Fb ² +4Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-2/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-2Fx	-2Fx ²	x ²	0	0
HG b	b	-7/2Fb+2Fx-1/2qx ²	-7/2Fb ² +2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-8/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb+Fx+1/2qx ²	-2Fb ² -Fbx-1/2Fx ²	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-19/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				38/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 4x/b - 2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 2x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 2b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-7/2 + 2x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-7/2 x + x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-7/2 b + b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/3 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2 - x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-2x - 1/2 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-2b - 1/2 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/3 Fb^3/EJ$$




$A = 110.2 \text{ mm}^2$
 $J_u = 44775. \text{ mm}^4$
 $J_v = 1856. \text{ mm}^4$
 $J_t = 82.43 \text{ mm}^4$
 $y_o = -13.66 \text{ mm}$
 $y_g = 20.5 \text{ mm}$
 $N = -260. \text{ N}$
 $T_y = -650. \text{ N}$
 $M_x = -377000. \text{ Nmm}$
 $x_m = 11. \text{ mm}$
 $y_m = 49. \text{ mm}$
 $v_m = 28.5 \text{ mm}$
 $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 237.6 \text{ N/mm}^2$
 $y_c = 2. \text{ mm}$
 $u_c = -11. \text{ mm}$
 $v_c = -18.5 \text{ mm}$
 $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 237.6 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_c = TS'/tJ_u = 8.937 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_g = TS'/tJ_u = 8.937 \text{ N/mm}^2$
 $t_c = 260. \text{ mm}$
 $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 238.1 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_E = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{HI} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 690 \text{ mm}$, $F = 510 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




08.01.25




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


08.01.25




← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=V_A$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	$-1/2Fb+1/2Fx$	0	0	0	0
BA b	0	$1/2Fx$	0	0	0	0
BC b	0	$1/2Fx$	0	0	0	0
CB b	0	$-1/2Fb+1/2Fx$	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$1/2Fb-\sqrt{2}/4Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	$Fb-1/2Fx$	0	0	0	0
FE 2b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
GA b	$b-x$	$-3/2Fb+3/2Fx-1/2qx^2$	$-3/2Fb^2+3Fbx-2Fx^2+1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-13/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
AG b	$-x$	$1/2Fb+1/2Fx+1/2qx^2$	$-1/2Fbx-1/2Fx^2-1/2qx^3$	x^2	$-13/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
FH b	0	$-Fx$	0	0	0	0
HF b	0	$Fb-Fx$	0	0	0	0
HI b	$-b+x$	$3/2Fb-Fx-1/2qx^2$	$-3/2Fb^2+5/2Fbx-1/2Fx^2-1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-13/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
IH b	x	$-2Fx+1/2qx^2$	$-2Fx^2+1/2qx^3$	x^2	$-13/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
HG b	b	$-5/2Fb+Fx$	$-5/2Fb^2+Fbx$	b^2	$-2Fb^3/EJ$	Xb^3/EJ
GH b	$-b$	$3/2Fb+Fx$	$-3/2Fb^2-Fbx$	b^2	$-2Fb^3/EJ$	Xb^3/EJ
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				Fb^3/EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$					$1/4Xb^3/EJ$
	totali				$-25/12Fb^3/EJ$	$23/12Xb^3/EJ$
	iperstatica $X=V_A$				$25/23F$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{x_0} = \int_0^b (-3/2 + 3x/b - 2x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-3/2 x + 3/2 x^2/b - 2/3 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 3/2 b - 2/3 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{x_0} = \int_0^b (-1/2 x/b - 1/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[-1/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/6 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{x_0} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - 1/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/6 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{x_0} = \int_0^b (-2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[-2/3 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -13/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{x_0} = \int_0^b (-5/2 + x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ$$


$$= \left[-5/2 x + 1/2 x^2/b \right]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ$$

$$= (-5/2 b + 1/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{x_0} = \int_0^b (-3/2 - x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ$$

$$= \left[-3/2 x - 1/2 x^2/b \right]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b - 1/2 b) Fb^2 1/EJ + 1 \quad (-1) \quad (-1) \quad Fb^3/EJ = - Fb^3/EJ$$



$$A = 115.2 \text{ mm}^2$$

$$J_u = 55687. \text{ mm}^4$$

$$J_v = 1856. \text{ mm}^4$$

$$J_t = 84.1 \text{ mm}^4$$

$$y_o = -15.24 \text{ mm}$$

$$y_g = 22.78 \text{ mm}$$

$$N = 255. \text{ N}$$

$$T_y = -510. \text{ N}$$

$$M_x = -351900. \text{ Nmm}$$

$$x_m = 11. \text{ mm}$$

$$y_m = 54. \text{ mm}$$

$$v_m = 31.22 \text{ mm}$$

$$\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 199.5 \text{ N/mm}^2$$

$$y_c = 2. \text{ mm}$$

$$u_c = -11. \text{ mm}$$

$$v_c = -20.78 \text{ mm}$$


$$\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 199.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_c = TS'/J_u = 6.176 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_g = TS'/J_u = 6.176 \text{ N/mm}^2$$



$$t_c = 510. \text{ mm}$$

$$\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 199.8 \text{ N/mm}^2$$





$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_E = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 780 \text{ mm}$, $F = 330 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.





← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⊕ (+) ⊖ F_b



⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-3/2Fb+3/2Fx	0	0	0	0
BA b	0	3/2Fx	0	0	0	0
BC b	0	3/2Fx	0	0	0	0
CB b	0	-3/2Fb+3/2Fx	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	3/2Fb-3 $\sqrt{2}/4$ Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	Fb-3/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	1/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-1+x/b	-3/2Fx	3/2Fx-3/2Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	1/4Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
AG b	x/b	3/2Fb-3/2Fx	3/2Fx-3/2Fx ² /b	x ² /b ²		
FH b	0	-5/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-5/2Fx	0	0		
HI b	1-x/b	-Fb+Fx	-Fb+2Fx-Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	-1/3Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
IH b	-x/b	Fx	-Fx ² /b	x ² /b ²		
HG b	-1	-3/2Fb+2Fx-1/2qx ²	3/2Fb-2Fx+1/2Fx ² /b	1	2/3Fb ² /EJ	Xb/EJ
GH b	1	Fx+1/2qx ²	Fx+1/2Fx ² /b	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				-Fb ² /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				-3/4Fb ² /EJ	1/4Xb/EJ
	totali				-7/6Fb ² /EJ	23/12Xb/EJ
	iperstatica $X=W_{GA}$				14/23Fb	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (3/4 b - 1/2 b) Fb 1/EJ = 1/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{xo} = \int_0^b (3/2 x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [3/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (3/4 b - 1/2 b) Fb 1/EJ = 1/4 Fb^2/EJ$$


$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (-1 + 2x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-x + x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-b + b - 1/3 b) Fb 1/EJ = -1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{xo} = \int_0^b (-x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-1/3 b) Fb 1/EJ = -1/3 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{xo} = \int_0^b (3/2 - 2x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [3/2 x - x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = (3/2 b - b + 1/6 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{xo} = \int_0^b (x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = (1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{xo} = \int_0^b (x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = (1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/3 Fb^2/EJ$$






- $A = 180. \text{ mm}^2$
- $J_u = 98625. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 154.1 \text{ mm}^4$
- $y_o = 14.34 \text{ mm}$
- $y_g = 32.94 \text{ mm}$
- $N = -165. \text{ N}$
- $T_y = -825. \text{ N}$
- $M_x = -643500. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -32.94 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -215.8 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $v_c = -32.94 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -215.8 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 11.9 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 11.9 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 330. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 216.8 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_E = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 390 \text{ mm}$, $F = 270 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	$-Fb+3/2Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
BA b	0	$1/2Fx+1/2qx^2$	0	0	0	0
BC b	0	$1/2Fx$	0	0	0	0
CB b	0	$-1/2Fb+1/2Fx$	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$1/2Fb-\sqrt{2}4Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	$Fb-1/2Fx$	0	0	0	0
FE 2b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
GA b	$-1+x/b$	$-Fx$	$Fx-Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$1/6Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
AG b	x/b	$Fb-Fx$	$Fx-Fx^2/b$	x^2/b^2		
FH b	0	$-2Fx-1/2qx^2$	0	0	0	0
HF b	0	$5/2Fb-3Fx+1/2qx^2$	0	0	0	0
HI b	$1-x/b$	$-3/2Fb+3/2Fx$	$-3/2Fb+3Fx-3/2Fx^2/b$	$1-2x/b+x^2/b^2$	$-1/2Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
IH b	$-x/b$	$3/2Fx$	$-3/2Fx^2/b$	x^2/b^2		
HG b	-1	$-Fb+Fx$	$Fb-Fx$	1	$1/2Fb^2/EJ$	Xb/EJ
GH b	1	Fx	Fx	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^2/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				$-5/8Fb^2/EJ$	$1/4Xb/EJ$
	totali				$-35/24Fb^2/EJ$	$23/12Xb/EJ$
	iperstatica $X=W_{GA}$				$35/46Fb$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$


$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = 1/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 + 3x/b - 3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-3/2 x + 3/2 x^2/b - 1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-3/2 b + 3/2 b - 1/2 b) Fb 1/EJ = -1/2 Fb^2/EJ$$


$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-1/2 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-1/2 b) Fb 1/EJ = -1/2 Fb^2/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1 - x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [x - 1/2 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = (b - 1/2 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/2 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [1/2 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = (1/2 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/2 Fb^2/EJ$$





- $A = 103.2 \text{ mm}^2$
- $J_u = 31779. \text{ mm}^4$
- $J_v = 1856. \text{ mm}^4$
- $J_t = 80.1 \text{ mm}^4$
- $y_o = -11.47 \text{ mm}$
- $y_g = 17.34 \text{ mm}$
- $N = 135. \text{ N}$
- $T_y = -810. \text{ N}$
- $M_x = -263250. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $y_m = 42. \text{ mm}$
- $v_m = 24.66 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 205.6 \text{ N/mm}^2$
- $y_c = 2. \text{ mm}$
- $u_c = -11. \text{ mm}$
- $v_c = -15.34 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 205.6 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 13.58 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 13.58 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 270. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 207. \text{ N/mm}^2$



$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_F = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 600 \text{ mm}$, $F = 710 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.



Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	Fb-√2/2Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	Fb-5/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	3/2Fb-5/2Fx	0	0	0	0
HI b	-b+x	2Fb-2Fx	-2Fb ² +4Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-2/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-2Fx	-2Fx ²	x ²	-8/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG b	b	-7/2Fb+2Fx-1/2qx ²	-7/2Fb ² +2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-8/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb+Fx+1/2qx ²	-2Fb ² -Fbx-1/2Fx ²	b ²	-8/3Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-19/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				38/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 4x/b - 2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 2x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 2b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-7/2 + 2x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-7/2 x + x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-7/2 b + b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/3 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2 - x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-2x - 1/2 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-2b - 1/2 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/3 Fb^3/EJ$$




- $A = 176. \text{ mm}^2$
- $J_u = 83598. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 152.7 \text{ mm}^4$
- $y_o = 13.16 \text{ mm}$
- $y_g = 30.63 \text{ mm}$
- $N = -710. \text{ N}$
- $T_y = -1775. \text{ N}$
- $M_x = -639000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -30.63 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -238.1 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $v_c = -30.63 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -238.1 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 28.09 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 28.09 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 710. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 243. \text{ N/mm}^2$





$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_D = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{AB} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	




Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 470 \text{ mm}$, $F = 600 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.





← (+) → F



↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico

⊕ (+) ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
BA b	0	1/2qx ²	0	0	0	0
BC b	0	0	0	0	0	0
CB b	0	0	0	0	0	0
CD √2b	0	-√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	b-x	-3/2Fb+Fx	-3/2Fb ² +5/2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-7/12Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	1/2Fb+Fx	-1/2Fbx-Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	-3/2Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	2Fb-5/2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	-b+x	Fb-Fx	-Fb ² +2Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-1/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-Fx	-Fx ²	x ²	0	0
HG b	b	-3Fb+3/2Fx	-3Fb ² +3/2Fbx	b ²	-9/4Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	3/2Fb+3/2Fx	-3/2Fb ² -3/2Fbx	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-13/6Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				26/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/4 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/4 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -7/12 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-1 + 2x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-x + x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-b + b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/3 b) Fb^2 1/EJ = -1/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-3 + 3/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-3x + 3/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3b + 3/4 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/4 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-3/2 - 3/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-3/2 x - 3/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-3/2 b - 3/4 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -5/4 Fb^3/EJ$$





- $A = 176. \text{ mm}^2$
- $J_u = 83598. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 152.7 \text{ mm}^4$
- $y_o = -13.16 \text{ mm}$
- $y_g = 19.38 \text{ mm}$
- $T_y = -1500. \text{ N}$
- $M_x = -564000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $y_m = 50. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 30.63 \text{ mm}$
- $\sigma_m = -Mv/J_u = 206.6 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $y_c = 50. \text{ mm}$
- $v_c = 30.63 \text{ mm}$
- $\sigma_c = -Mv/J_u = 206.6 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 23.74 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 23.74 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 600. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 210.7 \text{ N/mm}^2$





$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{HI} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	


Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave CD ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 720 \text{ mm}$, $F = 800 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione C la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da C a D
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.





← ⊕ → F




↑ ⊕ ↓ F



⊕ ⊖ F_b



⊕ ⊖ M_o flessione da carichi assegnati



⊕ ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	0	0	0	0	0
BA b	0	0	0	0	0	0
BC b	0	Fb	0	0	0	0
CB b	0	-Fb	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	$Fb - \sqrt{2}/4Fx$	0	0	0	0
DE b	0	$1/2Fb - 1/2Fx$	0	0	0	0
ED b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0	0	0
GA b	$-1+x/b$	$1/2Fx - 1/2qx^2$	$-1/2Fx + Fx^2/b - 1/2qx^3/b$	$1-2x/b + x^2/b^2$	$-1/24Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
AG b	x/b	$-1/2Fx + 1/2qx^2$	$-1/2Fx^2/b + 1/2qx^3/b$	x^2/b^2		
FH b	0	$-1/2Fx$	0	0	0	0
HF b	0	$1/2Fb - 1/2Fx$	0	0	0	0
HI b	$1-x/b$	$Fb - 1/2Fx - 1/2qx^2$	$Fb - 3/2Fx + 1/2qx^3/b$	$1-2x/b + x^2/b^2$	$3/8Fb^2/EJ$	$1/3Xb/EJ$
IH b	$-x/b$	$-3/2Fx + 1/2qx^2$	$3/2Fx^2/b - 1/2qx^3/b$	x^2/b^2		
HG b	-1	$-3/2Fb + 3/2Fx$	$3/2Fb - 3/2Fx$	1	$3/4Fb^2/EJ$	Xb/EJ
GH b	1	$3/2Fx$	$3/2Fx$	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^2/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA} + XV_{1A})/k_A$				$-1/8Fb^2/EJ$	$1/4Xb/EJ$
	totali				$-1/24Fb^2/EJ$	$23/12Xb/EJ$
	iperstatica $X=W_{GA}$				$1/46Fb$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x/b + x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [-1/4 x^2/b + 1/3 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (-1/4 b + 1/3 b - 1/8 b) Fb 1/EJ = -1/24 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-1/2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [-1/6 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (-1/6 b + 1/8 b) Fb 1/EJ = -1/24 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (1 - 3/2 x/b + 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [x - 3/4 x^2/b + 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (b - 3/4 b + 1/8 b) Fb 1/EJ = 3/8 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (3/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb 1/EJ dx = [1/2 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/8 b) Fb 1/EJ = 3/8 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (3/2 - 3/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$

$$= [3/2 x - 3/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$


$$= (3/2 b - 3/4 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/4 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (3/2 x/b) Fb 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = [3/4 x^2/b]_0^b Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ$$

$$= (3/4 b) Fb 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^2/EJ = -1/4 Fb^2/EJ$$






- $A = 173. \text{ mm}^2$
- $J_u = 73230. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 151.7 \text{ mm}^4$
- $y_o = 12.28 \text{ mm}$
- $y_g = 28.88 \text{ mm}$
- $N = 282.8 \text{ N}$
- $T_y = -282.8 \text{ N}$
- $M_x = 576000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -28.88 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 228.8 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $v_c = -28.88 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 228.8 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 4.819 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 4.819 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 800. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 228.9 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_A$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 350 \text{ mm}$, $F = 590 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊕ (+) ⊖ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊕ (+) ⊖ M₀ flessione da carichi assegnati



⊕ (+) ⊖ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V_A

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fb+Fx	0	0	0	0
CB b	0	-2Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	2Fb-3√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	b-x	-2Fb+Fx	-2Fb ² +3Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	-5/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	-x	Fb+Fx	-Fbx-Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	-2Fx	0	0	0	0
HF b	0	2Fb-2Fx	0	0	0	0
HI b	-b+x	2Fb-2Fx	-2Fb ² +4Fbx-2Fx ²	b ² -2bx+x ²	-2/3Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
IH b	x	-2Fx	-2Fx ²	x ²	-35/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
HG b	b	-4Fb+5/2Fx-1/2qx ²	-4Fb ² +5/2Fbx-1/2Fx ²	b ²	-35/12Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	-b	2Fb+3/2Fx+1/2qx ²	-2Fb ² -3/2Fbx-1/2Fx ²	b ²		
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A					1/4Xb ³ /EJ
	totali				-41/12Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V _A				41/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = -5/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 4x/b - 2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2x + 2x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2b + 2b - 2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-2x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [-2/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-2/3 b) Fb^2 1/EJ = -2/3 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (-4 + 5/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= [-4x + 5/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-4b + 5/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -23/12 Fb^3/EJ$$


$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (-2 - 3/2 x/b - 1/2 x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [-2x - 3/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-2b - 3/4 b - 1/6 b) Fb^2 1/EJ + 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -23/12 Fb^3/EJ$$






- $A = 145.4 \text{ mm}^2$
- $J_u = 48681. \text{ mm}^4$
- $J_v = 7969. \text{ mm}^4$
- $J_t = 126.4 \text{ mm}^4$
- $y_o = 7.294 \text{ mm}$
- $y_g = 23.04 \text{ mm}$
- $N = -590. \text{ N}$
- $T_y = -1180. \text{ N}$
- $M_x = -413000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 5. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = -23.04 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -199.5 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 17. \text{ mm}$
- $v_c = -23.04 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -199.5 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS/tJ_u = 24.12 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS/tJ_u = 24.12 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 590. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 203.8 \text{ N/mm}^2$




$H_G = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_B = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{FH} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 380 \text{ mm}$, $F = 770 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⤿ (+) ⤿ F_b



⤿ (+) ⤿ M_o flessione da carichi assegnati



⤿ (+) ⤿ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica X=V₁

→	M _x (x)	M _o (x)	M _x M _o	M _x M _x	∫M _x M _o /EJdx	∫XM _x M _x /EJdx
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0	0	0
BC b	0	Fb+Fx	0	0	0	0
CB b	0	-2Fb+Fx	0	0	0	0
CD √2b	0	2Fb-3√2/4Fx	0	0	0	0
DE b	0	1/2Fb-1/2Fx	0	0	0	0
ED b	0	-1/2Fx	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-b+x	-Fx	Fbx-Fx ²	b ² -2bx+x ²	1/6Fb ³ /EJ	1/3Xb ³ /EJ
AG b	x	Fb-Fx	Fbx-Fx ²	x ²	0	0
FH b	0	-Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
HF b	0	3/2Fb-2Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
HI b	b-x	0	0	b ² -2bx+x ²	0	1/3Xb ³ /EJ
IH b	-x	0	0	x ²	0	0
HG b	-b	-3/2Fb+3/2Fx	3/2Fb ² -3/2Fbx	b ²	3/4Fb ³ /EJ	Xb ³ /EJ
GH b	b	3/2Fx	3/2Fbx	b ²	0	0
HG	elongazione asta N _{1HG} ε _{HG} L _{HG}				-Fb ³ /EJ	
A	molla nodo -V _{1A} (V _{oA} +XV _{1A})/k _A				-1/2Fb ³ /EJ	1/4Xb ³ /EJ
	totali				-7/12Fb ³ /EJ	23/12Xb ³ /EJ
	iperstatica X=V ₁				7/23F	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = [x]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (x/b - x^2/b^2) Fb^2 1/EJ dx = [1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/3 b) Fb^2 1/EJ = 1/6 Fb^3/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (3/2 - 3/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= [3/2 x - 3/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (3/2 b - 3/4 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -1/4 Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (3/2 x/b) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = [3/4 x^2/b]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (3/4 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -1/4 Fb^3/EJ$$






- A = 167. mm²
- J_u = 54749. mm⁴
- J_v = 16674. mm⁴
- J_t = 149.7 mm⁴
- y_o = 10.54 mm
- y_g = 25.36 mm
- N = -770. N
- T_y = -1540. N
- M_x = -438900. Nmm
- x_m = 11. mm
- u_m = -12. mm
- v_m = -25.36 mm
- σ_m = N/A-Mv/J_u = -207.9 N/mm²
- x_c = 23. mm
- v_c = -25.36 mm
- σ_c = N/A-Mv/J_u = -207.9 N/mm²
- τ_c = TS¹/tJ_u = 30.82 N/mm²
- τ_g = TS¹/tJ_u = 30.82 N/mm²
- t_c = 770. mm
- σ_o = √σ²+3τ² = 214.7 N/mm²




$V_D = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 560 \text{ mm}$, $F = 180 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⌚ (+) ↻ F_b



⌚ (+) ↻ M_0 flessione da carichi assegnati



⌚ (+) ↻ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-2Fb+2Fx	0	0	0	0
BA b	0	2Fx	0	0	0	0
BC b	0	2Fx	0	0	0	0
CB b	0	-2Fb+2Fx	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	2Fb- $\sqrt{2}$ Fx	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-1+x/b	-2Fx	2Fx-2Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	1/3Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
AG b	x/b	2Fb-2Fx	2Fx-2Fx ² /b	x ² /b ²		
FH b	0	-5/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-5/2Fx	0	0	0	0
HI b	1-x/b	-2Fb+Fx	-2Fb+3Fx-Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	-5/6Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
IH b	-x/b	Fb+Fx	-Fx-Fx ² /b	x ² /b ²		
HG b	-1	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	1/2Fb-Fx+1/2Fx ² /b	1	1/6Fb ² /EJ	Xb/EJ
GH b	1	1/2qx ²	1/2Fx ² /b	1		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				-Fb ² /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				-Fb ² /EJ	1/4Xb/EJ
	totali				-7/3Fb ² /EJ	23/12Xb/EJ
	iperstatica $X=W_{GA}$				28/23Fb	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ = (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ = (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (2x/b - 2x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (b - 2/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$


$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (2x/b - 2x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (b - 2/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$


$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ = (-1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = [1/2 x - 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = (1/2 b - 1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = [1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = (1/6 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$






$A = 102.2 \text{ mm}^2$
 $J_u = 30130. \text{ mm}^4$
 $J_v = 1856. \text{ mm}^4$
 $J_t = 79.76 \text{ mm}^4$
 $y_o = 11.16 \text{ mm}$
 $y_g = 24.11 \text{ mm}$
 $N = -180. \text{ N}$
 $T_y = -450. \text{ N}$
 $M_x = -252000. \text{ Nmm}$
 $x_m = 11. \text{ mm}$
 $v_m = -24.11 \text{ mm}$
 $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = -203.4 \text{ N/mm}^2$
 $y_c = 3. \text{ mm}$
 $u_c = -11. \text{ mm}$
 $v_c = -21.11 \text{ mm}$
 $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = -203.4 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_c = TS'/tJ_u = 7.778 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_g = TS'/tJ_u = 7.778 \text{ N/mm}^2$
 $t_c = 180. \text{ mm}$
 $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 203.9 \text{ N/mm}^2$




$V_D = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{GA} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$q_{HI} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=V_I$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 Carichi di aste curve misurati in proiezione sugli assi x,y.
 $J_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave AB ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 360 \text{ mm}$, $F = 620 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione A la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da A a B
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.







← (+) → F




↑ (+) ↓ F




⊙ (+) ⊙ F_b



Schema di calcolo iperstatico



⊙ (+) ⊙ M₀ flessione da carichi assegnati



⊙ (+) ⊙ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=V_1$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-Fb+Fx	0	0	0	0
BA b	0	Fx	0	0		
BC b	0	Fx	0	0	0	0
CB b	0	-Fb+Fx	0	0		
CD $\sqrt{2}b$	0	Fb- $\sqrt{2}/2Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0		
EF 2b	0	0	0	0	0	0
FE 2b	0	0	0	0		
GA b	-b+x	$1/2Fb-Fx-1/2qx^2$	$-1/2Fb^2+3/2Fbx-1/2Fx^2-1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-1/24Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
AG b	x	$Fb-2Fx+1/2qx^2$	$Fbx-2Fx^2+1/2qx^3$	x^2		
FH b	0	-Fx	0	0	0	0
HF b	0	Fb-Fx	0	0		
HI b	b-x	$-3/2Fb+Fx-1/2qx^2$	$-3/2Fb^2+5/2Fbx-3/2Fx^2+1/2qx^3$	$b^2-2bx+x^2$	$-5/8Fb^3/EJ$	$1/3Xb^3/EJ$
IH b	-x	$Fb+1/2qx^2$	$-Fbx-1/2qx^3$	x^2		
HG b	-b	$1/2Fb$	$-1/2Fb^2$	b^2	$-1/2Fb^3/EJ$	Xb^3/EJ
GH b	b	$-1/2Fb$	$-1/2Fb^2$	b^2		
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				$-Fb^3/EJ$	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				$-3/4Fb^3/EJ$	$1/4Xb^3/EJ$
	totali				$-35/12Fb^3/EJ$	$23/12Xb^3/EJ$
	iperstatica $X=V_1$				$35/23F$	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{AG}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HI}^{xx} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{IH}^{xx} = \int_0^b (x^2/b^2) b^2 1/EJ dx = \left[1/3 x^3/b^2 \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (1/3 b) b^2 1/EJ = 1/3 b^3/EJ$$

$$L_{HG}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GH}^{xx} = \int_0^b (1) b^2 1/EJ dx = \left[x \right]_0^b b^2 1/EJ$$

$$= (b) b^2 1/EJ = b^3/EJ$$

$$L_{GA}^{x_0} = \int_0^b (-1/2 + 3/2 x/b - 1/2 x^2/b^2 - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-1/2 x + 3/4 x^2/b - 1/6 x^3/b^2 - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-1/2 b + 3/4 b - 1/6 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -1/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{AG}^{x_0} = \int_0^b (x/b - 2x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[1/2 x^2/b - 2/3 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (1/2 b - 2/3 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -1/24 Fb^3/EJ$$

$$L_{HI}^{x_0} = \int_0^b (-3/2 + 5/2 x/b - 3/2 x^2/b^2 + 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx$$

$$= \left[-3/2 x + 5/4 x^2/b - 1/2 x^3/b^2 + 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$

$$= (-3/2 b + 5/4 b - 1/2 b + 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -5/8 Fb^3/EJ$$

$$L_{IH}^{x_0} = \int_0^b (-x/b - 1/2 x^3/b^3) Fb^2 1/EJ dx = \left[-1/2 x^2/b - 1/8 x^4/b^3 \right]_0^b Fb^2 1/EJ$$


$$= (-1/2 b - 1/8 b) Fb^2 1/EJ = -5/8 Fb^3/EJ$$

$$L_{HG}^{x_0} = \int_0^b (-1/2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = \left[-1/2 x \right]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$


$$= (-1/2 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -3/2 Fb^3/EJ$$

$$L_{GH}^{x_0} = \int_0^b (-1/2) Fb^2 1/EJ dx - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = \left[-1/2 x \right]_0^b Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ$$

$$= (-1/2 b) Fb^2 1/EJ - 1 (-1) (-1) Fb^3/EJ = -3/2 Fb^3/EJ$$






- A = 96.2 mm²
- J_u = 21284. mm⁴
- J_v = 1856. mm⁴
- J_t = 77.76 mm⁴
- y_o = 9.339 mm
- y_g = 20.77 mm
- T_y = 620. N
- M_x = -223200. Nmm
- x_m = 11. mm
- v_m = -20.77 mm
- σ_m = -Mv/J_u = -217.9 N/mm²
- y_c = 3. mm
- u_c = -11. mm
- v_c = -17.77 mm
- σ_c = -Mv/J_u = -217.9 N/mm²
- τ_c = TS/tJ_u = 13.07 N/mm²
- τ_g = TS/tJ_u = 13.07 N/mm²
- t_c = 620. mm
- σ_o = √σ²+3τ² = 219. N/mm²




$V_D = -F$	$\epsilon_{HG} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$	$EJ_{CD} = EJ$	$EJ_{FH} = EJ$
$W_I = -W = -Fb$	$k_A = 4EJ/b^3$	$EJ_{DE} = EJ$	$EJ_{HI} = EJ$
$q_{EF} = -q = -F/b$	$EJ_{AB} = EJ$	$EJ_{EF} = EJ$	$EJ_{HG} = EJ$
$p_{HG} = -q = -F/b$	$EJ_{BC} = EJ$	$EJ_{GA} = EJ$	

Reazioni iperstatiche in soluzione: $X=W_{GA}$
 Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.
 Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.
 Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.
 $J_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.
 La trave FH ha la sezione riportata e dimensioni in mm, con:
 $b = 580 \text{ mm}$, $F = 460 \text{ N}$
 Calcolare sulla sezione H la massima tensione normale σ_m .
 Calcolare in * le tensioni σ_c, τ_c e la tensione di von Mises.
 Lembo inferiore sezione su tratteggio trave, a destra da F a H
 Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta HG.








← (+) → F




↑ (+) ↓ F



⤵ (+) ⤴ F_b



⤵ (+) ⤴ M₀ flessione da carichi assegnati



⤵ (+) ⤴ M_x flessione da iperstatica X=1

Quadro contributi PLV per iperstatica $X=W_{GA}$

→	$M_x(x)$	$M_o(x)$	$M_x M_o$	$M_x M_x$	$\int M_x M_o / EJ dx$	$\int X M_x M_x / EJ dx$
AB b	0	-2Fb+2Fx	0	0	0	0
BA b	0	2Fx	0	0	0	0
BC b	0	2Fx	0	0	0	0
CB b	0	-2Fb+2Fx	0	0	0	0
CD $\sqrt{2}b$	0	2Fb- $\sqrt{2}Fx$	0	0	0	0
DE b	0	0	0	0	0	0
ED b	0	0	0	0	0	0
EF 2b	0	-Fx+1/2qx ²	0	0	0	0
FE 2b	0	Fx-1/2qx ²	0	0	0	0
GA b	-1+x/b	-2Fx	2Fx-2Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	1/3Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
AG b	x/b	2Fb-2Fx	2Fx-2Fx ² /b	x ² /b ²	1/3Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
FH b	0	-5/2Fx	0	0	0	0
HF b	0	5/2Fb-5/2Fx	0	0	0	0
HI b	1-x/b	-2Fb+Fx	-2Fb+3Fx-Fx ² /b	1-2x/b+x ² /b ²	-5/6Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
IH b	-x/b	Fb+Fx	-Fx-Fx ² /b	x ² /b ²	-5/6Fb ² /EJ	1/3Xb/EJ
HG b	-1	-1/2Fb+Fx-1/2qx ²	1/2Fb-Fx+1/2Fx ² /b	1	1/6Fb ² /EJ	Xb/EJ
GH b	1	1/2qx ²	1/2Fx ² /b	1	1/6Fb ² /EJ	Xb/EJ
HG	elongazione asta $N_{1HG} \epsilon_{HG} L_{HG}$				-Fb ² /EJ	
A	molla nodo $-V_{1A}(V_{oA}+XV_{1A})/k_A$				-Fb ² /EJ	1/4Xb/EJ
	totali				-7/3Fb ² /EJ	23/12Xb/EJ
	iperstatica $X=W_{GA}$				28/23Fb	

Sviluppi di calcolo iperstatica

$$L_{GA}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{AG}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HI}^{XX} = \int_0^b (1 - 2x/b + x^2/b^2) 1/EJ dx = [x - x^2/b + 1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (b - b + 1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{IH}^{XX} = \int_0^b (x^2/b^2) 1/EJ dx = [1/3 x^3/b^2]_0^b 1/EJ$$

$$= (1/3 b) 1/EJ = 1/3 b/EJ$$

$$L_{HG}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GH}^{XX} = \int_0^b (1) 1/EJ dx = [x]_0^b 1/EJ$$

$$= (b) 1/EJ = b/EJ$$

$$L_{GA}^{Xo} = \int_0^b (2x/b - 2x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (b - 2/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{AG}^{Xo} = \int_0^b (2x/b - 2x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [x^2/b - 2/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (b - 2/3 b) Fb 1/EJ = 1/3 Fb^2/EJ$$

$$L_{HI}^{Xo} = \int_0^b (-2 + 3x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-2x + 3/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (-2b + 3/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{IH}^{Xo} = \int_0^b (-x/b - x^2/b^2) Fb 1/EJ dx = [-1/2 x^2/b - 1/3 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ$$

$$= (-1/2 b - 1/3 b) Fb 1/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$


$$L_{HG}^{Xo} = \int_0^b (1/2 - x/b + 1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= [1/2 x - 1/2 x^2/b + 1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= (1/2 b - 1/2 b + 1/6 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$

$$L_{GH}^{Xo} = \int_0^b (1/2 x^2/b^2) Fb 1/EJ dx - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = [1/6 x^3/b^2]_0^b Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ$$

$$= (1/6 b) Fb 1/EJ - 1 \cdot (-1) \cdot (-1) Fb^2/EJ = -5/6 Fb^2/EJ$$



- $A = 179. \text{ mm}^2$
- $J_u = 94738. \text{ mm}^4$
- $J_v = 16674. \text{ mm}^4$
- $J_t = 153.7 \text{ mm}^4$
- $y_o = -14.05 \text{ mm}$
- $y_g = 20.64 \text{ mm}$
- $N = -460. \text{ N}$
- $T_y = -1150. \text{ N}$
- $M_x = -667000. \text{ Nmm}$
- $x_m = 11. \text{ mm}$
- $y_m = 53. \text{ mm}$
- $u_m = -12. \text{ mm}$
- $v_m = 32.36 \text{ mm}$
- $\sigma_m = N/A - Mv/J_u = 225.3 \text{ N/mm}^2$
- $x_c = 23. \text{ mm}$
- $y_c = 53. \text{ mm}$
- $v_c = 32.36 \text{ mm}$
- $\sigma_c = N/A - Mv/J_u = 225.3 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_c = TS'/tJ_u = 16.97 \text{ N/mm}^2$
- $\tau_g = TS'/tJ_u = 16.97 \text{ N/mm}^2$
- $t_c = 460. \text{ mm}$
- $\sigma_o = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 227.2 \text{ N/mm}^2$